



コーキング施工完了

サイディング面(目地)



コーキング施工完了

サイディングとモルタル部の取り合い

サッシとモルタル部の取り合い



モルタル部クラック補修完工



既存目地状況写真

撤去前



劣化目地撤去完工写真



エポキシ樹脂(錆び止め)

使用材料




#1000プライマー・硬化剤

使用材料



水切り錆び止め完工写真



水切り錆び止め完工写真



樋金物プライマー完工写真

[illegible]